

2018年4月21日 岩瀬、私道の陥没現場



土嚢が積みあがる前。橋の下
が削られているのがわかる



2021年7月3日 今泉、白山神社交差点付近の
砂押川護岸崩落現場



この方向で雨水に押されて
護岸がずれ落ち崩れた